管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
2342	三菱ふそう	平成19年	BDG-FS55JZ	ウィング	

	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)	
	一時抹消	切れ	1,388,000km			12,700kg	L W H	
		抹消	タコ年月	チャートタコ	一体 別体		長959cm×幅240cm×高263cm 80アオリ	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	EG型式	6M70	EG	L6ターボ 420 ps	T/M	7速マニュアル

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし
フレーム関係(錆、車体番号等)	下錆小

上物メーカー名 年式,型式及状態等

日本トレクス 10W-07056 サイドバンパーステンレス
ステンレスリアフェンダー リア門口ステンレス
ステンレス丁番 ボルスターステンレス張り 床鉄
内フック9対 ラッシングレール2段
総輪エアサス 国産エンジン 420馬力 7速MT

特記、重点確認

丸ミラー緩い キャブグリップヒビ ヒーターパイプ錆
エアモレ キャブサスエアモレ キャブクッションヘタリ
ナンバー土台SC大要交換 右後ろアオリ受金欠
ウィング動き遅い アオリロック数か所バカ
輪止め欠品 オーディオ欠品

キャブ内部	
ベット	(有) 無
汚れ	(小) 中 多
シート破	(有) 無
ETC	(有) 無
ラジオ	良 (不良)
バックモニタ	(有) 無
	(カラー) 白黒

備考		
ヘッドランプ	(HID)	ハロゲン
補助ブレーキ	2 段	LED
カラーバックカメラ/モニタ		
オートエアコン オートクルーズ		
デフロック 坂道発進補助装置		
アドブルー 排気ブレーキ ETC		
リサイクル料	13,580円	

Fガラス		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ		

記録簿	有	(無)
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無

燃料タンク

アルミ 300L 2個



記号	傷	板金	腐	塗	錆	凹み	波	穴	跡	割
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

	2		2	
	2		2	
4	4		3	3
3	3		3	3

スペア	有 2	265/70R19.5 MIX AL
F サイズ		265/70R19.5 MIX AL
R サイズ		265/70R19.5 MIX AL