管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
2395	三菱ふそう	平成25年	QKG-FV50VZ	アームロール	

	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)	
	一時抹消	切れ	1,001,000km			11,800kg	L W H	
		抹消	タコ年月	チャートタコ	一体 別体		40立米	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	EG型式	6R10	EG	L6ターボ 420 ps	T/M	7速マニュアル

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし
フレーム関係(錆、車体番号等)	下錆小 後部錆中

上物メーカー名 年式,型式及状態等

新明和工業製 GCA1414-21 根本交換済み
リビルトMT交換、証明無し メッキ多数 架装多数
アルミホイール アルミ燃料タンクステンレスウロコ巻き
煙突マフラーダミー ステンレスサイドバンパー4段
2デフ 7速MT 420馬力 デフロック

特記、重点確認

リアNO2メンバーSCH デフ玉錆 エアモレ
リアナンバー土台ネジ切れ Dシート穴
上物動作○要現車確認 Fパネル助手上開き
後軸カーブ時ガコンと音 Fキャブサスレベリング滲み
車体番号薄い EGRクーラー漏れ跡

キャブ内部

ベット	(有) 無
汚れ	(小) 中 多
シート破	(有) 無
ETC	(有) 無
ラジオ	(良) 不良
バックモニタ	(有) 無
	(カラー) 白黒

備考

ヘッドランプ	HID	ハロゲン
補助ブレーキ	4 段	LED

カラーバックカメラ/モニタ
シートヒーター タコグラフ
社外ナビ ETC 坂道発進補助装置
ミラー調整/ヒーター/ワイパ

リサイクル料 13,480円

Fガラス

要交換	良好	(飛石有)

点キズ有

記録簿	有	(無)

取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無

燃料タンク

アルミ 丸 300L



記号	傷	板金	腐	塗	錆	凹み	波	穴	跡	割
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

	3		3	
	×		×	
4	4		3	3
3	3		3	3

スペア	有 6	11R22.5 スタッド AL
F サイズ		11R22.5 MIX AL
R サイズ		11R22.5 MIX AL