





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
2014	日野	令和4年	2KG-FD2ABG	冷凍バン	

	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)	
	一時抹消	切れ	150,000km			2,250kg	L W H	
		抹消	如年月	欠品	一体別体		長624cm×幅232cm×高206cm	

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	EG型式	A05C	EG	L4ターボ 240 ps	T/M	6速マニュアル
--------	-------	----	--------	------	------	----	--------------	-----	---------

ミッション・デフ(異音、油漏)		異常なし	キャブ内部		備考					
フレーム関係(錆、車体番号等)		オーバーハング周り錆小	ベット		有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式,型式及状態等		特記、重点確認	汚れ		小	中	多	補助ブレーキ	1 段	LED
トランテックス 左片扉 ジョロダーレール4列		シャーシオーバーハング周り錆小	シート破		有	無	カラーバックカメラ/モニタ			
キーストン床 ラッシングレール2段		ロックバー下部 錆び 凹み	ETC		有	無	ETC Bluetoothオーディオ			
トランテックス製格納ゲート 無線リモコン		バッテリー上がり 130F51 エアモレ小	ラジオ		良	不良	オートエアコン 煤焼き			
ゲート幅2.218×奥1.560(キャストレストツパ1.425)mm		ガラス飛び石 ボデー看板跡	バックモニタ		有	無	坂道発進補助装置 エアサス			
菱重製冷凍機 TDJS50A-L2		ホイール錆 パワーゲートタレゴムステア曲がり			カラ	白黒	リサイクル料 10,900円			

Fガラス										
要交換	良好	飛石有								
飛び石有										
記録簿	有	無								
										
										
										
										
取説	有	無								
メンテノート	有	無								
PMマフラ	有	無								
証明書	有	無								
燃料タンク										
200L										
記号	傷	板金	腐	塗	錆	凹み	波	穴	跡	割
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T

タイヤ状態				
1～10、×、欠、で記載				
	4		4	
	×		×	
4	4		4	4
×	×		×	×
ス	有	225/80R17.5 MIX ST		
ペ	4	225/80R17.5 MIX ST		
F		225/80R17.5 MIX ST		
サイズ		225/80R17.5 MIX ST		
R		225/80R17.5 MIX ST		
サイズ		225/80R17.5 MIX ST		