





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
2188	日野	H 31/4	2PG -	FD2ABG	ウイング	

車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
R8.04.14	切れ	764,621		2,100	L	W	H (門)
	抹消	知年月	欠品		7,232	2,409	2,487

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	EG型式	A05C	EG	L4 ターボ 240 ps	T/M	6 速 3 ペダル	MT
--------	-------	----	--------	------	------	----	---------------	-----	-----------	----

ミッション・デフ(異音、油漏)				異常なし				キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)				異常なし 小錆				ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認				汚れ	小 中 多	補助ブレーキ	1 段 LED
日本トレクス 株式会社 19W-01374				波板クリアー剥げ				シート破	有 無	マーカー黄色7個 電球	
木床 R2 内フック6対 70アオリ				輪止め入れガタ				ETC	有 無	不灯有	
2DIN分オーディオ欠 D席ルーフBOXフタ外れ				シフト固い、エンジンプレ				ラジオ	良 不良		
シフトノブ油染み出し フロントタイヤ片減り				丸ミラーグラグラ				バックモニタ	有 無		
左前フェンダー割れ リアタンクステー曲がり				ETC電源接触不良					カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,900	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
ガラス交換検討		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
200L+100L Fのみ鍵		

記号	線傷	板金	腐食	塗	錆	凹み	波	穴	跡	割れ
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T

タイヤ状態			
1～10、×、欠、で記載			
	5		5
3	3		3 3
ス ペ ア	有	225/80R17.5 AL	
	4		
F		225/80R17.5 AL	
サイズ			
R		225/80R17.5 AL	
サイズ			

記号	線傷	板金	腐食	漆	錆	凹み	波	穴	跡	割れ
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T