





管理番号		車名		初度登録		型式・車体番号				架装形状					
2243		いすゞ		平成26年		QKG-FTR34T2				ウイング					
		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)							
		令和8年1月		切れ	395,300km		6,100kg	L	W	H	長670cm×幅223cm×高207cm 90アオリ				
		抹消		知年月	アリ	一体別体									
エンジン状態		A B C		AC	良 不良 無	EG型式	6HK1	EG	L6ターボ 240	ps	T/M	6速マニュアル			
ミッション・デフ(異音、油漏)						異常なし		キャブ内部		備考					
フレーム関係(錆、車体番号等)						異常なし		ベツト		有 無	ヘッドランプ			HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認		汚れ		小 中 多	補助ブレーキ			2 段	LED
6700セミワイド エアサス ステンレス多数						ETC無し エアコン冷え弱い		シート破		有 無	上物動作確認済み				
プロテクウロコ アンドン 箱マーカークの字リアフェンダー						左右ヘッドライトくすみ Fガラス点キズ多数		ETC		有 無	オートエアコン				
アルミホイール ボルスターステンレス 観音扉ウロコ						丸ミラー角ミラー根本割れ		ラジオ		良 不良	オートクルーズ				
バックカメラ 坂道発進補助装置 煤焼き 電格 リターダー						右インタークーラーホース滲み		バックモニタ		有 無	ホイールパーク				
木床 ラッシング2段 エアラインレール						ナビ電源要確認 ナンバーアンドン不灯		カラ		白黒	リサイクル料			13,720円	
Fガラス		要交換 良好 飛石有		点キズ多数 1カ		所飛び石		    飛び石Pはげ ノエンターメツヤ子で							
記録簿		有 無													
取説		有 無													
メンテノート		有 無													
PMマフラ		有 無													
証明書		有 無													
燃料タンク															
ステンレス200L鍵															
記号		傷板金腐塗錆凹み波穴跡割		A B C P S U W H M T											