





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状						
2492	日野	令和2年(2020)	2DG-FW1AHG			アルミウイング						
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)							
なし(一時抹消)		切れ	784,000km	13,900kg	L	W	H					
抹消		知年月	欠品		一体別体	L:967cm×W:239cm×H:267cm						
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	EG型式	A09C	EG	L6ターボ 380 ps	T/M	MT7速			
ミッション・デフ(異音、油漏)					小 錆び		キャブ内部		備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)					小 錆び		ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ		2 段	LED
トランテックス W079F71-13					泥よけ 切れ アオリ看板跡 輪止め欠品		シート破 有 無		カラーバックカメラ／モニタ			
木床 ラッシングレール2段 内フック9対					タコグラフ ETC 欠品 観音下部小膨らみ		ETC 有 無		オートエアコン			
7速MT エアサス デフロック 坂道発進補助装置					エアモレ小 リアショックアブソーバー漏れ		ラジオ 良 不良		オートクルーズ			
煤焼き ミラーヒーター ミラー調整					リアエアサス 左右レベリングロッド固着		バックモニタ 有 無		キックドライブ			
排気ブレーキ リターダー					マーカー類不灯有 タイヤ山少ない		カラ 白黒		リサイクル料 ¥13,100			
Fガラス		要交換 良好 飛石有		飛び石				タイヤ状態				
記録簿		有 無						1～10、×、欠、で記載				
取説		有 無						2 2				
メンテノート		有 無						2 1				
PMマフラ		有 無						1 1 1 1				
証明書		有 無						1 1 1 1				
燃料タンク		300L+200L						ス 有 2 245/70R19.5 MIX ST				
								F 245/70R19.5 MIX ST				
								R 245/70R19.5 MIX ST				
								サイズ				

記号	傷	板金	腐	漆	錆	凹み	波	穴	跡	割
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T