





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状												
2527	日野	平成30年(2018)	2DG-FW1AHG			アルミウイング												
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)													
なし(一時抹消)		切れ	1,023,000km	13,800kg	L	W	H	令和4年9月16日 592,463km時、リコールにて新品エンジン交換										
抹消		知年月	チャートタコ		一体別体	L:967cm×W:239cm×H:267cm												
エンジン状態		A	B	C	AC	良	不良	無	EG型式	A09C	EG	L6ターボ	380	ps	T/M	MT7速		
ミッション・デフ(異音、油漏)					外観錆					キャブ内部		備考						
フレーム関係(錆、車体番号等)					錆びあり					ベツト		有	無	ヘッドランプ		HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認					汚れ		小	中	多	補助ブレーキ		2 段	LED
トランテックス W073D58-09					ボディ枠錆あり アオリ受金ガタ エアモレ有リ					シート破		有	無	タコグラフ ETC		リターダー		
メッキ多数 アルミホイール ステンレスリアフェンダー					波板クリア剥がれ有 タンクキャップ鍵不良					ETC		有	無	ミラーヒーター		調整		
木床 ラッシング2段 内フック9対					ナンバー灯欠 元字光 Rバンパーステー要交換					ラジオ		良	不良	オートエアコン		オートクルーズ		
丁番 ロックバーステンレス 5方開 リア門ロステンレス					右前アオリ受金部割れ 床スレ割れ スタビブッシュ×					バックモニタ		有	無	デフロック		坂道発進補助装置		
カラーバックカメラ/モニタ 1DINラジオ ベバストヒーター					ボディ気密ゴム欠品有 パワステポンプ異音							カラ	白黒	リサイクル料		13,100円		
Fガラス																		
要交換		良好	飛石有															
飛び石		要リペア																
記録簿		有	無															
取説		有	無															
メンテノート		有	無															
PMマフラ		有	無															
証明書		有	無															
燃料タンク																		
300L+200L																		
																		
																		
記号		傷	板金	腐	漆	錆	凹み	波	穴	跡	割							
		A	B	C	P	S	U	W	H	M	T							
タイヤ状態		1～10、×、欠、で記載																
		2		2														
		3		3														
		2	2	2		2												
		2	2	2		2												
スペア		欠	265/70R19.5 MIX AL															
F		欠	265/70R19.5 MIX AL															
サイズ		265/70R19.5 MIX AL																
R		265/70R19.5 MIX AL																
サイズ		265/70R19.5 MIX AL																