





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状													
2505	三菱ふそう	平成30年(2018)	2PG-FS75HZ				アルミウイング													
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)															
あり:令和9年4月		切れ	502,000km	12,900kg	L	W	H													
抹消		知年月	チャートタコ		L:947cm×W:241cm×H:255cm															
エンジン状態		A	B	C	AC	良	不良	無	EG型式	6R20	EG	L6ターボ	394	ps	T/M	AT / セミオートマ				
ミッション・デフ(異音、油漏)										異常なし		キャブ内部		備考						
フレーム関係(錆、車体番号等)										異常なし		ベツト		有	無	ヘッドランプ		HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等										特記、重点確認		汚れ		小	中	多	補助ブレーキ		3 段	LED
パブコ 829A4035 ハイルーフ メッキ多数										看板有 企業カラー		シート破		有	無	タコグラフ ETC 煤焼き				
アルミホイール フェリーフック2対 木床 ラッシング3段										パネルウイング小線傷		ETC		有	無	ミラーヒーター Bluetoothオーディオ				
極東開発製P/G G21002D-B3MRA2 無線リモコン										エアモレ小 左後アオリロックガタ有		ラジオ		良	不良	オートエアコン オートクルーズ				
幅2.329×奥1.550(ストッパー1.330)mm 内フック14対										Fガラス点キズ		バックモニタ		有	無	デフロック 坂道発進補助装置				
カラーバックカメラ/モニタ 総輪エアサス										ファン クーラーベルト交換時期		カラ		白	黒	リサイクル料		¥13,480		
Fガラス		要交換		良好	飛石有															
点キズ																				
記録簿		有	無																	
取説		有	無																	
メンテノート		有	無																	
PMマフラ		有	無																	
証明書		有	無																	
燃料タンク																				
300L+300L																				
																				
																				
記号		傷	板金	腐	漆	錆	凹み	波	穴	跡	割									
		A	B	C	P	S	U	W	H	M	T									
タイヤ状態		1～10、×、欠、で記載																		
		5		5		5		5		5										
		3		3		3		3		3										
		3		3		3		3		3										
ス		有		245/70R195		MIX		AL												
ペ		3		245/70R195		MIX		AL												
ア		F		245/70R195		MIX		AL												
サイズ		R		245/70R195		MIX		AL												
サイズ				245/70R195		MIX		AL												