

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状																																				
2550	いすゞ	令和4年(2022)	2PG-CYJ77C				アルミウイング																																				
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)																																						
なし(一時抹消)		切れ	388,000km	13,900kg	L	W	H																																				
抹消		知年月	チャートタコ		一体別体	L:968cm×W:240cm×H:265cm																																					
エンジン状態		A	B	C	AC	良	不良	無	EG型式	6UZ1	EG	L6ターボ	380	ps	T/M	スムーサー																											
ミッション・デフ(異音、油漏)										異常なし		キャブ内部		備考																													
フレーム関係(錆、車体番号等)										異常なし		ベツト		有	無	ヘッドランプ		HID	ハロゲン																								
上物メーカー名 年式、型式及状態等										特記、重点確認		汚れ		小	中	多	補助ブレーキ		3	段	LED																						
フルハーフ DKL-W8KR058 メッキ多数										エンブレム点キズ 企業カラー		シート破		有	無	みまもりくん Bluetoothオーディオ																											
アルミホイール ステンレスリアフェンダー 大型厘木入れ										左Fアオリ受金傷 右前アオリ丁番傷		ETC		有	無	オートエアコン		オートクルーズ																									
リア門口ステンレス 丁番ロックバーステンレス										ピラー看板跡 ブロワモーター異音		ラジオ		良	不良	デフロック		坂道発進補助装置																									
木床 ラッシング2段 内フック14対 スタクション2対										丸ミラー根本割れ エアモレ小		バックモニタ		有	無	煤焼き		ミラーヒーター ワイパー																									
カラーバックカメラ/モニタ タコグラフ ETC										内装ヤニ		カラ		白	黒	リサイクル料		14,900円																									
Fガラス		要交換		良好	飛石有		点キズ		記録簿		有	無	取説		有	無	メンテノート		有	無	PMマフラ		有	無	証明書		有	無	燃料タンク		300L												
記号		傷		板金		腐		漆		錆		凹み		波		穴		跡		割		記号		傷		板金		腐		漆		錆		凹み		波		穴		跡		割	
A		B		C		P		S		U		W		H		M		T																									
タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3							
スペア		有		6		245/70R19.5		MIX		AL		F		245/70R19.5		MIX		AL		R		245/70R19.5		MIX		AL		R		245/70R19.5		MIX		AL									